

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
1	圧縮成形機	あっしゅくせいけいき	圧縮成型机□			
2	上型	うえがた	凸模	=コア		
3	下型	したがた	凹模	=キャビティ		
4	パーティングライン	ぱーていんぐらいん	分型线	模具的分割面。模具在这个部分开关。也叫“PL”。		
5	タブレットマシン	たぶれっとましん	压片机	将粉状塑料材料制成片状的机器。		
6	タブレット	たぶれっと	片状塑料	用粉状塑料材料制成的块状物。		
7	フェノール樹脂（PF）	ふえのーるじゅし（PF）	酚醛树脂（PF）			
8	メラミン樹脂（MF）	めらみんじゅし（MF）	蜜胺树脂（MF）			
9	エポキシ樹脂（EP）	えぼきしじゅし（EP）	环氧树脂（EP）			

第21課 圧縮成形

圧縮成型

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
10	材料を量る	ざいりょうをはかる	称材料			
11	予熱（する）	よねつ（する）	预热			
12	材料を置く	ざいりょうをおく	放置材料			
13	加熱	かねつ	加热	=温める（あたためる）		
14	加圧	かあつ	加圧	=圧力を加える （あつりょくを くわえる）		
15	ガス抜き	がすぬき	放出气体	加热成型材料会产生气体，因此在成型过程中需要放出气体。内部如果含有气体，会产生不良。		
16	タップ加工	たっぷかこう	攻丝	为了让螺丝能立在成型品中而制作底孔（内螺纹孔）。也叫“タッピング”。		
17	バリ仕上げ	ばりしあげ	毛刺处理			

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
18	やすり仕上げ	やすりしあげ	用锉刀修整			
19	バフ仕上げ	ばふしあげ	用抛光轮修整	用抛光轮研磨树脂表面。		
20	接着（する）	せっちゃく（する）	黏貼		しよっき ^ど にすべり止めをせっちゃく ^く します。 食器にすべり止めを接着します。	在餐具上黏貼防滑用具。 