













No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
1	欠陥	けっかん	Cacat				
2	融合不良	ゆうごうふりょう	Cacat kurang menyatu	Pelelehan yang saling tidak memadai pada permukaan batas pengelasan.			
3	溶け込み不良	とけこみふりょう	Cacat kurang penetrasi	Kurangnya penetrasi pada titik yang dilas, jika dibandingkan dengan penetrasi yang ditentukan pada gambar.			
4	アンダカット	あんだかっと	Undercut	Alur yang terjadi pada tempat yang dilas dan logam induk saat pengelasan.			
5	オーバーラップ	おーばらっぷ	Overlap	Bagian di mana batas manik las dan logam induk tumpang tindih tanpa menyatu.			
6	割れ	われ	Retakan				
7	ブローホール	ぶろーほーる	Blowhole	Rongga berbentuk bola yang terjadi di dalam logam las.			

No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
8	スラグ巻き込み	すらぐまきこみ	Inklusi terak	Terak yang terperangkap dan tertinggal di dalam logam las.			
9	目違い	めちがい	Ketidaksejajaran linear	Kondisi tidak sejajar pada dua lembar logam induk yang telah dilas.			
10	変形	へんけい	Deformasi				
11	歪み	ひずみ	Distorsi				
12	ピット	ぴっと	Pit	Pori-pori yang muncul di permukaan logam las.			
13	ビード外観不良	ビーどがいかんぷりょう	Cacat manik-manik kurang rapi				
14	溶け落ち	とけおち	Leleh	Pelelehan logam pada sisi yang berlawanan dari kampuh ketika pengelasan.			
15	補修（する）	ほしゅう（する）	Perbaikan (memperbaiki)				

No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
16	逆歪み	ぎゃくひずみ	Distorsi preset	Membentuk deformasi ke arah yang berlawanan sebelumnya, untuk mengantisipasi deformasi akibat pengelasan.			
17	油	あぶら	Minyak		あぶら油をウエスで拭き取ります。	Saya akan membersihkan minyak dengan lap.	
18	錆	さび	Karat		グラインダーで錆を取ります。	Saya akan membersihkan karat dengan gerinda.	
19	傷	きず	Goresan		かいさき開先に傷があります。	Ada goresan pada kampuh.	