

だい18か そくてい、いち
 第18課 測定、位置
 တိုင်းတာခြင်း၊ တည်နေရာ

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရုပ်ပုံ
1	寸法	すんぽう	အတိုင်းအတာ				
2	ミリ (mm)	みり (mm)	မီလီမီတာ (mm)				
3	目盛	めもり	စကေး		めもり 目盛を読みます。	စကေးကို ဖတ်ပါမည်။	
4	度 (°C)	ど (°C)	ဒီဂရီ (°C)	အပူချိန်ကိုဖော်ပြသည့် ယူနစ်။			
5	度 (°)	ど (°)	ဒီဂရီ (°)	ထောင့်ဒီဂရီကို ဖော်ပြသည့် ယူနစ်။			
6	長さ	ながさ	အရှည်				
7	高さ	たかさ	အမြင့်				
8	深さ	ふかさ	အနက်				
9	厚さ	あつさ	အထူ	= 厚み (あつみ)			
10	肉厚	にくあつ	ဘေးသားအထူ		にくあつ 肉厚を 均一にします。	ဘေးသားအထူကို တသမတ်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမည်။	
11	幅	はば	အကျယ်				
12	内径	ないけい	အတွင်းဘက်အချင်း				

だい18か そくてい、いち
 第18課 測定、位置
 တိုင်းတာခြင်း၊ တည်နေရာ

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ	ရုပ်ပုံ
13	外径	が い け い	အပြင်ဘက်အချင်း			
14	内側	う ち が わ	အတွင်းဘက်			
15	外側	そ と が わ	အပြင်ဘက်အချင်း			
16	垂直	す い ち ゚ ゝ く	ဒေါင်လိုက်			
17	水平	す い へ い	ရေပြင်ညီ		かながた すいへい と っ け ゝ 付 け ゝ 。	ပုံလောင်းသည့်မိုကို ရေပြင်ညီ တပ်ပါမည်။
18	縦	た て	အနံ			
19	横	よ こ	အလျား			
20	斜め	な な め	ထောင့်ဖြတ်			
21	中央	ち ゚ ゝ う お う	အလယ်ဗဟို		かながた せいけいき ち ゚ ゝ う お う い っ っ 。	ပုံလောင်းသည့်မိုကို ပုံသွင်းစက်၏ အလယ်ဗဟိုသို့ ရွှေ့ပါမည်။
22	先端	せん た ん	အစွန်းအဖျား			