










No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง	ภาพ
1	穴	あな	รู			
2	穴あけ	あなあけ	เจาะรู	=穴をあける (あなを あける)		
3	面取り	めんとり	ลบมุม	การลบมุมหรือส่วนที่แหลมออก		
4	切り屑	きりくず	เศษที่เหลือจากการตัด	เศษผงที่เกิดขึ้นเมื่อทำการตัดเฉือนชิ้นงาน		
5	つや出し	つやだし	ขัดเงา	การทำให้มีความเงาด้วยการขัด ฯลฯ		
6	貼る	はる	ติด	せいけいひん しょうひん ラベルを は 貼 ります。	ติดฉลากสินค้าที่ชิ้นงานชิ้นรูป	
7	印刷	いんさつ	พิมพ์			

No.	ศัพท์	วิธี ารอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง	ภาพ
8	塗装	とそう	เคลือบสี			
9	色	いろ	สี			
10	透明	とうめい	ใส			
11	不透明	ふとうめい	ไม่ใส			
12	形	かたち	รูปร่าง			
13	表面	ひょうめん	ผิวชิ้นงาน		ひょうめん よご 表面に 汚れが あります。	มีสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นผิว
14	角	かど	มุม			
15	隙間	すきま	ช่องว่าง			
16	平ら	たいら	เรียบ		やすりで たい 平らにする。	ใช้ตะไบทำให้เรียบ
17	固体	こたい	ของแข็ง			
18	不足している	ふそくしている	ไม่เพียงพอ		せいけいひん なが 成形品の 長さが 不足していま す。	ความยาวของชิ้นงานขึ้นรูปไม่เพียงพอ
19	欠けている	かけている	บิ่น ขาดหาย		せいけいひん かど 成形品の 角が 欠けています。	มุมของชิ้นงานขึ้นรูปบิ่น 

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
20	割れている	われている	แตก				
21	折れている	おれている	หัก				