















だい19か ふりょう
 第19課 不良
 งานเสีย

| No. | ศัพท์ | วิธี ารอ่าน | เหตุผล | ความคิดเห็น | ตัวอย่าง | | ภาพ |
|-----|-------|-------------|------------|--|---|------------------|---|
| 1 | 不良 | ふりょう | งานเสีย | =不良品 (ふりょうひん) | | | |
| 2 | 良品 | りょうひん | งานดี | | | | |
| 3 | 傷 | きず | รอยขีดข่วน | | | |  |
| 4 | はく離 | はくり | หลุดลอก | ปรากฏการณ์ที่ผิวของชิ้นงานขึ้นรูป เกิดเป็นชั้นบางๆ แล้วหลุดลอกออกมา | | | |
| 5 | 汚れ | よごれ | สิ่งสกปรก | | | | |
| 6 | 変形 | へんけい | เสียรูป | | | |  |
| 7 | バリ | ばり | ครีบ | | バリを ^{じょきよ} 除去します。／バリを ^と 取り ます。 | ลบครีบ/นำครีบออก |  |
| 8 | ひけ | ひけ | รอยยุบ | รอยบุ๋มบนผิวของชิ้นงานขึ้นรูป | | |  |

| No. | ศัพท์ | วิธีการอ่าน | เหตุผล | ความคิดเห็น | ตัวอย่าง | ภาพ |
|-----|-------|-------------|--------------------|---|----------|---|
| 9 | 偏肉 | へんにく | ความหนาไม่สม่ำเสมอ | การที่บางส่วนเกิดความหนาไม่เท่ากัน | |  |
| 10 | 色むら | いろむら | สีไม่สม่ำเสมอ | การที่สีผิวของชิ้นงานเกิดความไม่สม่ำเสมอ | |  |
| 11 | 気泡 | きほう | ฟองอากาศ | การที่เกิดโพรงอากาศภายในชิ้นงานขึ้นรูปอันเนื่องมาจากอากาศ น้ำ ก๊าซ ฯลฯ | | |
| 12 | 黒点 | こくてん | จุดดำ | สภาพที่ภายในชิ้นงานขึ้นรูปมีสิ่งแปลกปลอมสีดำปนอยู่ | |  |
| 13 | 白化 | はっか | เกิดรอยขาว | การที่ผิวบางส่วนของชิ้นงานขึ้นรูปเปลี่ยนเป็นสีขาว | |  |
| 14 | 焼け | やけ | รอยไหม้ | การที่ก๊าซจากพลาสติกถูกอัดจนร้อนทำให้พลาสติกกรอบๆ ไหม้เป็นสีดำ | | |
| 15 | 異物 | いぶつ | สิ่งแปลกปลอม | | | |
| 16 | コンタミ | こんたみ | สิ่งปนเปื้อน | การที่สิ่งแปลกปลอมปนอยู่ภายในชิ้นงานขึ้นรูปหรือเกาะติดบนผิวชิ้นงานขึ้นรูป ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า「異物混入 (いぶつこんにちゆう)」 | | |

| No. | ศัพท์ | วิธีอ่าน | เหตุผล | ความคิดเห็น | ตัวอย่าง | ภาพ |
|-----|-----------|-----------|---------------|--|----------|---|
| 17 | 割れ | われ | รอยแตก | | | |
| 18 | クラッキング | くらっきんぐ | รอยร้าว | รอยแตกที่เกิดจากการได้รัยอิทธิพลจากความเค้นภายในชิ้นงานขึ้นรูปหรือจากแรงกระแทกภายนอก เรียกอีกอย่างว่า 「クラック」 | |  |
| 19 | クレー징 | くれーじんぐ | รอยแตกลายงา | รอยแตกเล็กๆ บนผิวหรือภายในชิ้นงานขึ้นรูป | |  |
| 20 | フローマーク | ふろーまーく | รอยไหล | การเกิดลายคลื่นเป็นวงๆ รอบเกท มักเกิดเมื่อความเร็วการฉีดช้า | |  |
| 21 | シルバーストリーク | しるばーすとリーく | รอยประกายเงิน | สภาพที่เกิดรอยเส้นสีเงินตามทิศทางการไหลของวัสดุ เรียกอีกอย่างว่า 「シルバー」 หรือ 「銀条 (ぎんじょう)」 | |  |
| 22 | 黒条 | こくじょう | เส้นดำ | สภาพที่เกิดเส้นสีดำตามทิศทางการไหลของวัสดุ | |  |
| 23 | ジェットティング | じえっていんぐ | รอยฟัน | สภาพที่มีลายคดเคี้ยวคล้ายงูลงเหลืออยู่ | |  |

だい19か ふりょう

第19課 不良

งานเสีย

| No. | ศัพท์ | วิธี ารอ่าน | เหตุผล | ความคิดเห็น | ตัวอย่าง | | ภาพ |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|----------|--|-----|
| 24 | 間違える | まちがえる | ผิด | | | | |
| 25 | 失敗 (する) | しっばい (する) | ล้มเหลว | | | | |